Großer Dachstuhlbrand in Bad Neuenahr: Hoher Sachschaden, aber keine Verletzten!

In Bad Neuenahr kam es zu einem Dachstuhlbrand mit hohem Sachschaden. Glücklicherweise gab es keine Verletzten. Die Ermittlungen laufen.

Bad Neuenahr, Deutschland - Ein dramatischer Brand in einem ehemaligen Gymnasium in Bad Neuenahr hat am Mittwoch für große Aufregung gesorgt. Der Sachschaden wird auf mehrere 100.000 Euro geschätzt, doch glücklicherweise gab es keine Verletzten. Die Feuerwehr war mit rund 110 Einsatzkräften vor Ort, um die Flammen zu bekämpfen, die im Dachstuhl des Gebäudes ausbrachen. Durch den Brand wurden große Teile des Dachstuhls sowie eine Photovoltaikanlage schwer beschädigt. Die Löscharbeiten sind mittlerweile weitestgehend abgeschlossen, und die Sperrung der Mittelstraße wurde aufgehoben, informiert **Tixio**.

Doch was genau führte zu diesem Feuer? Der Ursprung des Brandes bleibt noch unklar, und die Polizei hat bereits Ermittlungen eingeleitet. Es wird vermutet, dass ein Sonnenschirm auf einem Balkon Feuer gefangen hat, was schließlich zu dem verheerenden Dachstuhlbrand führte. Auch zwei Wohnhäuser in der Innenstadt wurden beschädigt und sind vorerst unbewohnbar. Glücklicherweise konnten alle Bewohner sich rechtzeitig ins Freie retten, ohne dass jemand verletzt wurde. Über die genaue Höhe des Schadens an den Wohnhäusern ist noch nichts bekannt, so **SWR**.

Der Einsatz der Feuerwehr

Die Feuerwehr war mit einer beträchtlichen Anzahl an Einsatzkräften vor Ort, um die Flammen zu löschen. Während der Löscharbeiten warnte die Feuerwehr vor der starken Rauchentwicklung und bat die Anwohner, Fenster und Türen geschlossen zu halten und das Gebiet zu meiden. Diese Warnung wurde etwa um kurz vor 19 Uhr aufgehoben, nachdem die Situation unter Kontrolle gebracht werden konnte.

Brandschutz und Prävention

Feuer können durch unterschiedlichste Ursachen entstehen. Eine Statistik zu Brandschäden zeigt, dass fahrlässiger Umgang mit Feuer und unsachgemäße Handhabung von elektrischen Geräten häufige Auslöser sind. In Zeiten von Hitze und Trockenheit sollten besonders Außenelemente wie Sonnenschirme mit Vorsicht behandelt werden, um das Risiko von Bränden zu minimieren. Weitere Informationen zu Brandursachen und Präventionsmaßnahmen können Interessierte auf der Seite des **IFS** nachlesen.

Die Ermittlungen bezüglich der Brandursache werden in den kommenden Tagen von Brandsachverständigen fortgeführt. Die Situation bleibt spannend, und die Anwohner hoffen auf baldige Klärung der Ursachen für diesen schrecklichen Vorfall.

Details	
Ort	Bad Neuenahr, Deutschland
Quellen	• **www.tixio.de** • **www.swr.de** • **www.ifs-ev.org**

Besuchen Sie uns auf: mein-bremen.net